Manuale d'uso

CE MD

Barella sottovuoto

(EU)MDR2017/745

YXH-7D

Basic UDI-DI: 6974580870010DP



Descrizione:

La copertura è realizzata in TPU e riempita con pellet di poliuretano.

La pompa è in ABS.

È multicamera e radiolucida.

Capacità di carico: ≤159 kg.

Dimensioni del prodotto (Lunghezza × Larghezza supeiore × media × inferiore): 198 × 68 × 88 × 70 cm.

Dimensioni dell'imballaggio: 88 × 47 × 29 cm (1 pezzo/cartone).

Peso nuovo: 9 kg.

Peso lordo: 10 kg.

Scopo

La barella a depressione è progettata per fissare e immobilizzare pazienti sospettati di essere in coma, in stato di incoscienza o incapaci di prendersi cura di sé stessi. La barella a depressione non è adatta per l'immobilizzazione permanente.

Applicazione

La barella a depressione è un prodotto medico che può essere utilizzato solo da personale medico di emergenza adeguatamente formato e autorizzato. L'applicazione è conforme alle attuali linee guida mediche generalmente riconosciute e alle raccomandazioni delle società specializzate interessate.

Posizionamento

· Trattare le ferite aperte e le aree cutanee non integre prima di applicare il materasso a depressione, in conformità con i recenti standard di trattamento asettico delle ferite.

· Spostare il paziente con mezzi adeguati, in conformità con le raccomandazioni vigenti.

· Per fissare e modellare la barella a depressione, chiudere le fibbie e stringere le cinghie.

Evacuazione

· Ruotare la valvola verso destra.

· Collegare il tubo di aspirazione della pompa alla valvola della barella a vuoto, assicurandosi che il tubo di aspirazione sia fissato saldamente in posizione.

· Evacuare l'aria dalla stecca fino a quando non è ben salda, la valvola deve essere chiusa. Si avvertirà una resistenza sulla maniglia della pompa e si noterà che la stecca diventa rigida.

· Rimuovere il tubo di aspirazione dalla valvola dopo che la barella a depressione ha raggiunto una

stabilità sufficiente.

· Se necessario, è ora possibile effettuare regolazioni per aumentare la stabilità o apportare lievi modifiche alla posizione per il comfort del paziente.

· Controllare che le cinghie siano ben strette.

Rilascio

· Aprire la valvola ruotandola verso sinistra. L'aria dovrebbe ora entrare nel materasso.

Pulizia e cura/disinfezione

· Utilizzare acqua e detergente per pulire la barella sottovuoto. Eventuali tracce di sangue, fluidi corporei o altri materiali sporchi devono essere rimossi accuratamente prima della disinfezione.

· Ricordarsi di tenere sempre la valvola ben chiusa durante tutto il processo di pulizia e disinfezione.

· Evitare una pulizia meccanica estrema che potrebbe danneggiare il materiale della superficie.

· Disinfettare esclusivamente con disinfettanti a base alcolica (etanolo/propano). L'uso di altre sostanze potrebbe causare danni irreversibili alla superficie e al materiale. Non utilizzare solventi.

· Rimuovere le cinghie, le maniglie e le fibbie; lavare in lavatrice a 60 °C.

· Asciugare accuratamente la barella sottovuoto dopo la pulizia.

Test e riutilizzabilità

·Verificare le condizioni del prodotto prima di riutilizzarlo.

·Controllare regolarmente il dispositivo per verificare che non presenti danni visibili e che sia a tenuta stagna. Cinghie, maniglie e valvole danneggiate devono essere sostituite. Solo i prodotti in perfette condizioni tecniche e igieniche possono essere riutilizzati.

Conservazione

·Conservare la barella sottovuoto in un luogo asciutto.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China.
SRN: CN-MF-000008449



Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain).



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands.
SRN: NL-AR-000000247